

Comando sterzo

Modello 130 Coupé

XI - 1972

412.01

Foglio 1

NOTA - In caso di smontaggio dell'albero inferiore comando sterzo il dado (*) deve essere sostituito e quindi serrato in modo da annullare il giuoco radiale sugli canali. Nello stesso tempo lo scorrimento assiale deve risultare possibile applicando un carico massimo di kg 1.
In seguito quindi le acciacature in corrispondenza degli intagli del dado.
Il montaggio dell'albero inferiore comando sterzo, l'asse X-X della forcella inferiore deve essere sullo stesso piano dell'asse Y-Y della forcella superiore.

